

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 1




Lotto 001) - Vista dell'abitazione ripresa dal cortile comune dal lato sud

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 2



Lotto 001) - Vista dell'abitazione ripresa dal cortile comune dal lato sud-est

ASTEimmobili.it



ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 3



Lotto 001) - Vista dell'abitazione ripresa dal cortile comune dal lato nord-ovest

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 4



Lotto 001) – Vista del tinello al piano terreno

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 5



Lotto 001) – Vista del soggiorno al piano terreno

[Handwritten signature]

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 6




Lotto 001) – Vista della cucina al piano terreno

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 7



Lotto 001) – Vista del servizio igienico posto al piano terreno

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 8




Lotto 001) - Vista della scala di collegamento tra il piano terreno ed il primo piano

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 9




Lotto 001) - Vista della camera da letto al primo piano

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 10



Lotto 001) - Vista della seconda camera al primo piano



ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 11



Lotto 001) - Vista della scala di collegamento tra le camere poste al primo piano

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 12




Vista della costruzione in lamiera e legno di proprietà dell'esecutata retrostante l'abitazione ed insistente su un piccolo sedime adibito ad orto. **NON OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE**

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 13




Vista interna della costruzione in lamiera e legno di proprietà dell'esecutata retrostante
l'abitazione **NON OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE**

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 14




Lotto 002) - Vista dell' autorimessa oggetto della presente relazione

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 15



Lotto 002) - Vista dell' autorimessa oggetto della presente relazione

ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 16



Lotto 002) - Particolare dell' autorimessa



ALLEGATO FOTOGRAFICO N. 17



Lotto 002) - Vista del locale di sgombero posto al primo piano dell' autorimessa

